

PU2000-PU2000G


Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de poliuretano. Este guante está destinado a la protección de la mano contra riesgos mecánicos. **PU2000 Blanco - PU2000G:** Gris. Desteridad nivel 5.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Guantes de protección contra riesgos mecánicos. **MARCADO DEL GUANTE:** JUBA®, referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto ha sido sometido a su evaluación según las normas armonizadas indicadas y se ha dado su conformidad de acuerdo a la legislación europea pudiéndose comercializar dentro del mercado europeo. **EPI CAT II:** EPI de diseño medio que protege frente a riesgos medios, no siendo mortales ni de alta gravedad.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----|-----|------|------|----|
| 6.1 Resistencia a la Abrasión (Ciclos) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | 0 |
| 6.2 Resistencia al Corte por cuchilla (Índice) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| 6.4 Resistencia al Rasgado (Newtons) | 10 | 25 | 50 | 75 | 0 |
| 6.5 Resistencia a la Perforación (Newtons) | 20 | 60 | 100 | 150 | 0 |

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|----|----|----|----|
| 6.3 TDM: Resistencia al Corte (Newtons) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

- 6.1 Resistencia a la **ABRASIÓN:** NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.2 Resistencia al **CORTE POR CUCHILLA:** NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:5)
- 6.4 Resistencia al **RASGADO:** NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.5 Resistencia a la **PERFORACIÓN:** NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.3 TDM Resistencia al **CORTE:** NIVEL X



Los niveles obtenidos hacen referencia únicamente a la palma de la mano. En el caso de que el guante sea multicapa la clasificación global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior. Para guantes multicapa, en los que las capas se pueden separar, los niveles de prestaciones son aplicables solamente al guante completo, incluyendo todas las capas.

El nivel/categoría 0-indica que el guante está por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo individual dado. El nivel/categoría X-indica que el guante no ha sido sometido al ensayo o el método de ensayo parece no ser adecuado para el diseño o el material del guante.

| INSTRUCCIONES DE USO: | |
|---|--|
| El usuario deberá utilizar el guante de acuerdo con la talla de su mano, nunca utilizar tallas inadecuadas. Si el guante dispusiera de cierres, estos siempre deberán estar abrochados, nunca se trabajará con el guante desabrochado. Asegúrese de que el guante está bien colocado. | |

USO: Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en industrias donde existe un riesgo mecánico para la palma de la mano tales como: trabajos de ensamblaje general, ensamblaje de componentes, industria electrónica, ingeniería ligera y talleres mecánicos.

NO DEBE UTILIZARSE: Cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas, en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Especialmente debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.

Precaución: Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden no ser adecuados para la protección contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpíarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselos de las manos. No recomendamos su lavado porque pueden perder sus prestaciones iniciales, para su limpieza pueden utilizar un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar. Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación.

Caducidad: La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso al que va destinado. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

NOTA: La información aquí contenida junto con los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían ayudar a la selección del guante. Sin embargo, no refleja la protección real de los guantes en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en su desempeño como la temperatura, la abrasión, la degradación etc. Este EPI cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de Noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva de Europa 89/686/CEE. Estos productos han sido fabricados bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en ISO 9001:2008. No se conoce que ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

Para descargar la Declaración CE puede hacerlo a través del link <https://www.jubappe.es/guantes/pu2000>
Para descargar la Declaración CE puede hacerlo a través del link <https://www.jubappe.es/guantes/pu2000g>

PU2000-PU2000G

Luva Nylon® sem costura revestido de PU. Esta luva destina-se protege a mão contra riscos mecânicos. **PU2000:** Branco - **PU2000G:** Cinza. Nivel de Destreza 5.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Luvas de protección contra riscos mecânicos. **MARCAÇÃO DA LUVA:** JUBA®, referência, tamanho, marcação CE com pictogramas e resistência obtida. **Marcação CE:** Este produto foi submetido a uma avaliação segundo as normas harmonizadas indicadas e foi determinada a sua conformidade com a legislação europeia podendo ser comercializado no mercado europeu. **EPI CAT II:** Equipamento de proteção individual (EPI) de desenho intermédio que protege contra riscos intermedios, ou seja, não mortais nem de elevada gravidade.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----|-----|------|------|----|
| 6.1 Resistência a la Abrasion (Ciclos) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | 0 |
| 6.2 Resistência al Corte por cuchilla (Índice) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| 6.4 Resistencia al Rasgado (Newtons) | 10 | 25 | 50 | 75 | 0 |
| 6.5 Resistencia a la Perforación (Newtons) | 20 | 60 | 100 | 150 | 0 |

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|----|----|----|----|
| 6.3 TDM: Resistência ao Corte (Newtons) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

- 6.1 Resistência à **ABRASÃO:** NÍVEL 2 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
- 6.2 Resistência à **CORTE LÂMINA:** NÍVEL 1 (Nível mínimo:1 Nível máximo:5)
- 6.4 Resistência ao **RASGÃO:** NÍVEL 2 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
- 6.5 Resistência à **PERFURAÇÃO:** NÍVEL 1 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
- 6.3 TDM Resistência ao **CORTE:** NÍVEL X



Os níveis obtidos referem-se únicamente à palma da mão. Caso a luva seja composta por várias camadas, a classificação global não reflete necessariamente as prestações da camada exterior. No caso de luvas com várias camadas separáveis, deve indicar-se que o nível de desempenho se aplica unicamente à luva completa, com todas as camadas.

Este nível/categoría 0-indica que la luva está abajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo individual indicado. O nível/categoría X-indica que la luva no fue sometida al ensayo o el método de ensayo parece no ser adecuado para el diseño o el material da luva.

| INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: | |
|--|--|
| O utilizador deve escolher uma luva com o tamanho ideal para a sua mão e nunca uma tamanho inadequado. Se a luva dispor de elementos de aperto, estes devem estar sempre abertos durante a utilização. Nunca trabalhe com a luva desaberta. Certifique-se de que a luva está bem colocada. | |

APLICAÇÕES: Esta luva está especialmente indicada para utilização em indústrias onde existam riscos mecânicos para a palma da mão, tais como: para assembleia geral de trabalho, montagem de componentes, industria electrónica, engenharia luz e oficina mecânica.

NÃO UTILIZAR: As luvas não devem ser utilizadas se existir o risco de ficarem presas em peças móveis de máquinas, em postos de trabalho ou que o nível de risco mecânico seja superior aos níveis de proteção indicados ou caso subsistam riscos não mecânicos (termicos, químicos, eléctricos, etc.). Deve ser especialmente evitado o contacto com produtos que possam afetar a estrutura da luva.

Precaução: As luvas que cumprem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos muito afiados, tais como agulhas hipodérmicas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: As luvas, tanto novas como usadas, devem ser rigorosamente inspecionadas antes da sua utilização, sobretudo após tratamentos de limpeza e antes da respectiva colocação, a fim de garantir que não apresentam danos. Não deixe as luvas em ambientes contaminantes se pretender voltar a utilizá-las. Nesse caso, remova todos os resíduos que puder antes de as retirar das mãos, desde que isso não represente nenhum perigo. Não recomendamos a lavagem das luvas, dado poderem perder as suas características iniciais. A limpeza pode ser feita com um pano húmedo.

ARMAZENAMENTO: As luvas devem ser guardadas preferencialmente num local seco, dentro da embalagem original e protegidas da luz solar. Desde que armazenadas corretamente, as propriedades mecânicas das luvas não sofrerão alterações após a data de fabrico.

Caducidade: Não é possível especificar a vida útil da luva, visto depender do tipo de aplicação e da responsabilidade do utilizador ao certificar-se que a luva é adequada para a utilização a que se destina. Substituir caso seja detetada alguma deterioração no EPI.

NOTA: A informação contida neste folheto juntamente com os resultados do exame físico realizado em laboratório também devem ajudar na seleção da luva. No entanto, não reflete a proteção real das luvas no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o seu desempenho, como a temperatura, a abrasão, a degradação, etc. Este EPI cumpre os principais requisitos de saúde e segurança previstos no Real Decreto 1407/1992, de 20 de novembro, que transpõe as orientações da Directiva 89/686/CEE do Conselho da Europa. Estes produtos foram fabricados de acordo com um sistema de qualidade registrado que satisfaz os requisitos estabelecidos na norma ISO 9001:2008. Com base no conhecimento atual, nenhum dos materiais ou processos utilizados no fabrico destes produtos é prejudicial para o utilizador.

Para baixar a Declaração CE pode fazê-lo através do link <https://www.jubappe.pt/luvas/pu2000>
Para baixar a Declaração CE pode fazê-lo através do link <https://www.jubappe.pt/luvas/pu2000g>

PU2000-PU2000


Gants Nylon® sans coutures avec enduction de PU. Ce gant est destiné à la protection des mains contre les risques mécaniques. **PU2000:** Blanc - **PU2000G:** Gris. Niveau de dextérité 5.

EN420:2003+A1:2009 Exigências gerais para os gants de proteção. **EN388:2016** Gants de protection contre les risques mécaniques. **MARQUAGE DU GANT:** JUBA®, referência, tamanho, marcação CE com pictogramas e resistência obtida. **Marque CE:** Ce produit, soumis à évaluation, selon les normes harmonisées prévues à été homologué, conformément à la législation européenne et peut donc être commercialisé sur le marché européen. **EPI CAT II:** EPI de conception moyenne, protégeant contre des risques modérés, non mortels, ni d'une gravité extrême.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-----|------|------|----|
| 6.1 Résistance à l' Abrasion (Nº Cycles) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | 0 |
| 6.2 Résistance à la Lame de Coupe (Facteur) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| 6.4 Résistance à la Déchirure (Newtons) | 10 | 25 | 50 | 75 | 0 |
| 6.5 Résistance à la Perforation (Newtons) | 20 | 60 | 100 | 150 | 0 |

| | A | B | C | D | E | F |
|--|---|---|----|----|----|----|
| 6.3 TDM: Résistance aux Coupures (Newtons) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

- 6.1 Résistance à l' **ABRASION:** NIVEAU 2 (Niveau minimum :1 Niveau maximum :4)
- 6.2 Résistance à la **LAME DE COUPE:** NIVEAU 1 (Niveau minimum :1 Niveau maximum :5)
- 6.4 Résistance à la **DÉCHIRURE:** NIVEAU 2 (Niveau minimum :1 Niveau maximum :4)
- 6.5 Résistance à la **PERFORATION:** NIVEAU 1 (Niveau minimum :1 Niveau maximum :4)
- 6.3 TDM Résistance aux **COUPIURES:** NIVEAU X



Les niveaux obtenus se réfèrent uniquement à la paume de la main. Dans le cas d'un gant multicouches, la classification générale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche extérieure. Pour les gants multicouches où les couches peuvent se détacher, les niveaux de prestations sont applicable seulement au gant complet en incluant toutes les couches.

Les niveaux obtenus se réfèrent uniquement à la paume de la main. Dans le cas d'un gant multicouches, la classification générale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche extérieure. Pour les gants multicouches où les couches peuvent se détacher, les niveaux de prestations sont applicable seulement au gant complet en incluant toutes les couches.

INSTRUCTIONS: L'utilisateur devra se servir d'un gant proportionnel à la taille de sa main, sans jamais utiliser de taille inadéquate. Si le gant dispose de fermetures, celles-ci devront toujours être fermées lors de leur usage, en veillant à ne jamais travailler avec des gants ouverts. Assurez-vous que le gant soit bien ajusté.

UTILISATION: Ce gant est spécialement conçu pour un usage dans les secteurs où il existe un risque mécanique pour la paume de la main, tels que: travaux d'assemblage général, assemblage de composants, industrie électronique, ateliers mécaniques.

NE PAS UTILISER: Ces gants en cas de risque d'accrochage avec les pièces en mouvement de la machine, lorsque le risque est plus élevé que celui des manipulations mécaniques mentionnées, ou dans le cas de risques non mécaniques, tel que thermiques, chimiques, électriques, etc. Éviter en particulier toute exposition à des produits pouvant affecter la structure du gant.

Attention: Ces gants, répondant aux exigences de résistance à la perforation, il se peut qu'ils ne soient pas adaptés à la protection contre des objets très pointus comme les aiguilles hypodermiques.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN: Les gants, aussi bien neufs qu'usagés, doivent être complètement inspectés avant utilisation, en particulier après un nettoyage et avant de les mettre, pour s'assurer qu'ils ne soient pas endommagés. Les gants doivent être décontaminés si vous comptez les réutiliser, dans ce cas, ils doivent être nettoyés à fond, même s'il n'y a aucun danger, avant de les ôter. Nous vous recommandons de les laver pour qu'ils conservent leurs propriétés initiales, à l'aide, par exemple, d'une lingette.

STOCKAGE: Les gants doivent être stockés de préférence dans un endroit sec, dans leur emballage d'origine et à l'abri de la lumière du soleil. Stockés correctement, leurs propriétés mécaniques sont les mêmes qu'à leur date de fabrication.

Date de péremption: Leur durée de vie ne peut être spécifiée car elle dépend de leur usage et de si celui-ci est adapté. Remplacer en cas de détérioration de l'EPI.

REMARQUE: Les informations contenues dans ce document avec les résultats de l'examen physique, obtenus en laboratoire, doivent également aider à la sélection du gant. Cependant, il ne reflète pas la protection réelle des gants sur le milieu de travail, en raison d'autres facteurs influant sur la performance, comme la température, a abrasão, a degradação, etc. Cet EPI est conforme aux exigências sanitárias e de segurança de base, tais como que mencionadas no arrêté Royal 1407/1992, du 20 Novembre, ou figurent les lignes directrices da directive 89/686/CEE do Conselho da Europa. Ces produits sont fabriqués selon um sistema de qualidade, registrada que satisfaz os requisitos estabelecidos na norma ISO 9001:2008. Com base no conhecimento atual, nenhum dos materiais ou processos utilizados no fabrico destes produtos é prejudicial para o utilizador.

Pour télécharger la Déclaration CE peut le faire via le link <https://www.jubappe.fr/gants/pu2000>
Pour télécharger la Déclaration CE peut le faire via le link <https://www.jubappe.fr/gants/pu2000g>

JUBA®

PU2000 - PU2000G

TALLAS DISPONIBLES - AVAILABLE SIZES

6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/XXL



2 1 2 1 X



CAT.II



C/ de la Innovació, 2

08225 Terrasa (Barcelona) - España

Notified Body Nº 0162

Certificate Nº IN-00459-2017-OC-CE-2A

Ctra. de Logroño s/n 26250

Sto. Domingo de la Calzada. La Rioja. Spain

Tfn.: (+34) 941 34 08 85 | Fax: (+34) 941 34 07 76

E-Mail: info@juba.es | web: www.jubappe.es

ES

PU2000-PU2000G

EN

Poliüretan kantili dikişsiz Nylon® eldiven. Bu eldiven, elleri mekanik risklere karşı korumak için kullanılır. **PU2000:** Beyaz - **PU2000G:** Gri. Biceri seviyesi 5.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım **EN388:2016** Mekanikçi koruyucu eldiven. **ELDIVEN MARKA:** JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalama. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumu hale getirilmış kurallara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Ortadüzye dizayn edilmiş KKD orta düzey riskler karşı koruma sağlar, ne çok ciddi risklere ne de ölümçül risklere karşı koruma sağlama.

EN 388:2016 FAYDA SEVİYELERİ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-----|------|------|----|
| 6.1 Aşınma Dayanıklılık (döngüler) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | 0 |
| 6.2 Bıçaklı kesme Dayanıklılık (indeks) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| 6.4 Yırtılma Dayanıklılık (Newtons) | 10 | 25 | 50 | 75 | 0 |
| 6.5 Delinme Dayanıklılık (Newtons) | 20 | 60 | 100 | 150 | 0 |

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|----|----|----|----|
| 6.3 TDM: Kesimle Dayanıklılık (Newtons) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

- 6.1 AŞINMA Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.2 BİÇAKLA KESİME Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)
- 6.4 YIRTELME Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.5 DELİNME Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.3 TDM KESİMLE Dayanıklılık: SEVİYE X



Seviyeler için eldivenin sadece avuç içine bakılır. Eğer eldiven çok katmanlı ise genel sınıflandırmanın dış katman özelliklerini barındırması gereklidir. Katmanları ayırlabilen çok katmanlı eldivenler için, performans seviyesi sadece tüm katmanları içeren eldiven için geçerli olabilecek şekilde belirtilemelidir.

Seviye/kategori 0 – eldivenin teknik risk için minimum fayda seviyesinin altında olduğunu işaret eder. Seviye/kategori X – eldivenin denemeye tabi tutulmadığını ya da deneme yönteminin eldivenin tasarımları ya da malzemi için uygun görünmediğini işaret eder.

Önlemler

| El bedeni | Minimum eldiven uzunluğu |
|-----------|--------------------------|
| 6 | 220 |
| 7 | 230 |
| 8 | 240 |
| 9 | 250 |
| 10 | 260 |
| 11 | 270 |

KULLANIM TALİMATI: Kullanıcı eline uyen boyutta eldiven kullanmalıdır, uygun olmayan ebatlar asla kullanılmamalıdır. Eldivenin bir kapama kısmı varsa, kullanım sırasında her zaman kapalı olmalıdır, hiç bir zaman açık eldivene çalişmamalıdır. Eldivenin gerektiği şekilde eli oturduğundan emin olunmalıdır.

KULLANIM: Bu eldiven özellikle elin avuç içi için mekanik bir riskin bulunduğu sektörlerde kullanıma uygun, örneğin: genel montaj işleri, parça montajı, elektronik sanayi, hafif mühendislik işleri ve tamir atölyeleri.

KULLANILMASI İSTENMAYEN DURUMLAR/UYARI: Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır ya da iş istasyonlarındaki mekanik riskin bahsi geçen seviyeleri aşması halinde ya da mekanik risklerin (termal, kimyasal, elektrik, vb risklerin) bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Özellikle, eldiven yapısını etkileyebilecek ürünler ile temasın kaçınılmamalıdır.

Dikkat: Delinmeye dayanıklılık gereklimelerini yerine getiren eldivenler, hipodermik iğne gibi çok sivri nesnelere karşı koruma sağlama için uygun olmamayırlar.

TEMİZLİK VE BAKIM: Hem yeni hem de eski eldivenleri giymeden önce, özellikle temizleme işleminden sonra, herhangi bir hasar görmedenlikle emin olmak için iyiye kontrol ediniz. Eldivenler, eğer yeniden kullanım konusunda ise Kontamine durumda bırakılmışsa, böyle bir durumda eldivenler, ilden çıkartıldığdan önce herhangi ciddi bir tehliken var olamaması koşuluyla, olabildigince iyi bir şekilde temizlenmelidir. Eldivenin işi özelliğini kaybedebileceğinden yıkamamış tavaşı edilmez, nemli bir bezle silinmesi tavaşı edilir.

DEPOLAMA: Ideal Saklama koşulları orjinal ambalaj içerisinde, kuru ortamda ve direk güneş ışınlarına maruz kalmadan sağlanır. Tavşın edildiği şekilde depolanlığı takdirde eldivenler mekanik özelliklerini korur.

Son kullanma tarihi: Kullanım süresi için mahiyeti, kullanımının şekli ve eldivenin işe uygun seçilmesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir.

Son kullanma tarihi: Üst tabakada bir aşınma meydana geldiğinde yenisiyle değiştirin.

NOTLAR: Burada verilen bilgiler kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman seçeşmesine yardımçı olmaya amaçlanmaktadır. Laboratuvara elde edilen fiziki muayene sonuçları da eldiveni seçmenin yardımçı olmalıdır. Ancak, ısı, aşınma, bozulma vs. gibi performansını etkileyen diğer faktörler nedeniyle eldivenin iş yerindeki gerçek koruma seviyesini yansıtmasız. Bu KKD Avrupa Konseyi Direktifi 89/686/CEE'in, yine de 20 Kasım 1992 Kraliyet Kararnamesi 1407/1992 de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri karşılar. Bu ürünler, ISO 9001:2008 belirleme şartları uyarınca en kaliteli kalite sistemi dahilinde imal edilmiştir. Bildiğimiz kadardır, bu ürünlerin üretiminde kullanılan hiçbir malzeme veya süreçler kullanıcılar için zarar değilidir.

CE Deklarasyonlarını bu link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/pu2000>

CE Deklarasyonlarını bu link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/pu2000g>

PU2000-PU2000G

DE

Seamless Nylon® glove with Pu coated. This glove is intended to protect hands against mechanical risks. **PU2000:** White - **PU2000G:** Grey. Dexterity level 5.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım **EN388:2016** Mekanikçi koruyucu eldiven. **ELDIVEN MARKA:** JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalama. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumu hale getirilmış kurallara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Ortadüzye dizayn edilmiş KKD orta düzey riskler karşı koruma sağlar, ne çok ciddi risklere ne de ölümçül risklere karşı koruma sağlama.

EN 388:2016 LİVELİLER

EN 388:2016 LİVELİLER

EN 388:2016 LİVELİLER

EN 388:2016 LİVELİLER

EN 388:2016 LİVELİLER

Levels only refer to the palm of the hand. If the glove is multi-layered, the overall classification does not necessarily reflect the attributes of the outer layer. For multi-layers gloves in which layers can be separated, it must be specified that the level of performances can only be applicable to the whole glove, including all the layers.

Level/category 0 – indicates that the glove falls below the minimum service level for the given personal risk. Level/category X – indicates that the glove has not been tested or the test method seems to be unsuitable for the design or the glove material.

Önlemler

KULLANIM TALİMATI: Kullanıcı eline uyen boyutta eldiven kullanmalıdır, uygun olmayan ebatlar asla kullanılmamalıdır. Eldivenin bir kapama kısmı varsa, kullanım sırasında her zaman kapalı olmalıdır, hiç bir zaman açık eldivene çalişmamalıdır. Eldivenin gerektiği şekilde eli oturduğundan emin olunmalıdır.

KULLANIM: Bu eldiven özellikle elin avuç içi için mekanik bir riskin bulunduğu sektörlerde kullanıma uygun, örneğin: genel montaj işleri, parça montajı, elektronik sanayi, hafif mühendislik işleri ve tamir atölyeleri.

KULLANILMASI İSTENMAYEN DURUMLAR/UYARI: Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır ya da iş istasyonlarındaki mekanik riskin bahsi geçen seviyeleri aşması halinde ya da mekanik risklerin (termal, kimyasal, elektrik, vb risklerin) bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Özellikle, eldiven yapısını etkileyebilecek ürünler ile temasın kaçınılmamalıdır.

Dikkat: Delinmeye dayanıklılık gereklimelerini yerine getiren eldivenler, hipodermik iğne gibi çok sivri nesnelere karşı koruma sağlama için uygun olmamayırlar.

TEMİZLİK VE BAKIM: Hem yeni hem de eski eldivenleri giymeden önce, özellikle temizleme işleminden sonra, herhangi bir hasar görmedenlikle emin olmak için iyiye kontrol ediniz. Eldivenler, eğer yeniden kullanım konusunda ise Kontamine durumda bırakılmışsa, böyle bir durumda eldivenler, ilden çıkartıldığdan önce herhangi ciddi bir tehliken var olamaması koşuluyla, olabildigince iyi bir şekilde temizlenmelidir. Eldivenin işi özelliğini kaybedebileceğinden yıkamamış tavaşı edilmez, nemli bir bezle silinmesi tavaşı edilir.

DEPOLAMA: Ideal Saklama koşulları orjinal ambalaj içerisinde, kuru ortamda ve direk güneş ışınlarına maruz kalmadan sağlanır. Tavşın edildiği şekilde depolanlığı takdirde eldivenler mekanik özelliklerini korur.

Son kullanma tarihi: Kullanım süresi için mahiyeti, kullanımının şekli ve eldivenin işe uygun seçilmesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir.

Son kullanma tarihi: Üst tabakada bir aşınma meydana geldiğinde yenisiyle değiştirin.

NOTLAR: Burada verilen bilgiler kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman seçeşmesine yardımçı olmaya amaçlanmaktadır. Laboratuvara elde edilen fiziki muayene sonuçları da eldiveni seçmenin yardımçı olmalıdır. Ancak, ısı, aşınma, bozulma vs. gibi performansını etkileyen diğer faktörler nedeniyle eldivenin iş yerindeki gerçek koruma seviyesini yansıtmasız. Bu KKD Avrupa Konseyi Direktifi 89/686/CEE'in, yine de 20 Kasım 1992 Kraliyet Kararnamesi 1407/1992 de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri karşılar. Bu ürünler, ISO 9001:2008 belirleme şartları uyarınca en kaliteli kalite sistemi dahilinde imal edilmiştir. Bildiğimiz kadardır, bu ürünlerin üretiminde kullanılan hiçbir malzeme veya süreçler kullanıcılar için zarar değilidir.

CE Deklarasyonlarını bu link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/pu2000>

CE Deklarasyonlarını bu link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/pu2000g>

PU2000-PU2000G

IT

Nahıtier Handschuh aus Nylon® mit PU Beschichtung. Dieser Handschuh dient zum Schutz der Hand vor mechanischen Gefahren. **PU2000:** Weiß - **PU2000G:** Grau. Geschicklichkeitsstufe 5.

EN420:2003+A1:2009 General requirements for protective gloves. **EN388:2016** Gloves protecting against mechanical risks. **GLOVE MARKING:** JUBA®, reference, size, CE marking with pictograms and strength obtained. **CE MARKING:** This product has been assessed according to the aforementioned harmonised rules and its compliance meets European legislation to be sold on the European market. **PPE CAT II:** Medium design PPE that protects against medium risks, neither mortal nor highly serious risks.

EN 388:2016 LİVELİLER

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----|-----|------|------|----|
| 6.1 Abrasion resistance (number of cycles) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | 0 |
| 6.2 Coupe Test: Blade cut resistance (Index) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| 6.4 Tear resistance (Newtons) | 10 | 25 | 50 | 75 | 0 |
| 6.5 Puncture resistance (Newtons) | 20 | 60 | 100 | 150 | 0 |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| 6.3 TDM: Cut resistance (Newtons) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| | A | B | C | D | E | F |
|--------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| 6.3 TDM: Schnittfestigkeit (Newtons) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| | A | B | C | D | E | F |
|--------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| 6.3 TDM: Schnittfestigkeit (Newtons) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNG: Die Handschuhe dürfen nicht verwendet werden wenn eine Einzugsgefahr in bewegliche Maschinenteile besteht oder an Arbeitsplätzen an denen die mechanische Gefahr die oben angegebenen Leistungsstufen überschreitet, oder wenn es sich um nicht mechanische (thermische, chemische, elektrische usw.) Gefahren handelt. Besonders zu vermeiden ist der Kontakt mit Produkten, die die Struktur des Handschuhs beeinträchtigen könnten.

GEBRAUCH: Diese Handschuhe wurden speziell für die Verwendung in folgenden Branchen entworfen, in denen ein erhöhtes mechanisches Risiko für die Handfläche besteht: Montagearbeiten allgemein, Komponentenmontage, Elektronikindustrie, Leichtindustrie und Mechanikwerkstätten.

REINIGUNG UND PFLEGE: Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sind vor jedem Gebrauch-insbesondere nach einer Reinigungsbehandlung und vor dem Anziehen- eingehend zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind. Die Handschuhe dürfen nicht an Orten aufbewahrt werden, an denen sie Verschmutzung ausgesetzt sind, falls sie wieder verwendet werden sollen. Sofern keine Gefahr besteht, sie in diesem Fall vor dem Ausziehen so gut wie möglich zu reinigen. Das Waschen ist nicht zu empfehlen, weil die Handschuhe dadurch ihre anfanglichen Schutzwirkungen verlieren könnten. Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.

LAGERUNG: Die Handschuhe sind vorzugsweise an einem trockenen Ort in der Originalverpackung und vor Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Bei korrekter Lagerung bleiben die fabrikgelegenen mechanischen Eigenschaften erhalten.

Verfallsdatum: Die Nutzungsdauer der Handschuhe kann nicht angegeben werden, da diese von der Verwendung und dem Verantwortungsbereich des Benutzers abhängt ist, der sich stets vergewissern muss, dass sich die Handschuhe für den vorgesehenen Gebrauch eignen. Sollte die PSA Verschleiß aufweisen, ist sie zu ersetzen.

HINWEIS: Diese Informationen dienen der Hilfestellung für den Benutzer bei der Auswahl persönlicher Schutzausrüstungen. Auch die durch die physische Prüfung im Labor erzielten Ergebnisse sollten bei der Auswahl der Handschuhe hilfreich sein. Es werden jedoch keine Angaben zu den tatsächlichen Schutzeigenschaften am Arbeitsplatz aufgrund von anderen Faktoren wie Temperatur, Abrieb, Abnutzung etc. gemacht. Die PSA erfüllt ist die tatsächlichen Anforderungen zu Gesundheit und Sicherheit, die in der spanischen Königlichen Verordnung 1407/1992 vom 20. November, welche die Bestimmungen der Richtlinie 89/686/WEG des Europäischen Rates enthält, aufgeführt sind. Dieser Artikel wurde nach einem eingetragenen, den Anforderungen gemäß ISO 9001:2008 entsprechenden Qualitätsystem hergestellt. Es bestehen keine Erkenntnisse über eine etwaige Schädlichkeit der bei der Herstellung eingesetzten Materialien oder Verfahren für den Benutzer.

To download the CE Declaration you can do it through the link https://www.jubappe.com/gloves/pu2000

To download the CE Declaration you can do it through the link https://www.jubappe.com/gloves/pu2000g

PU2000-PU2000G

Guanti di Nylon® senza cuciture con rivestimento di poliuretano. Questo guanto è stato progettato per proteggere la mano dai rischi meccanici. **PU2000:** Bianco - **PU2000G:** Grigio. Livello di destrezza 5.

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione contro rischi meccanici. **MARCATURA DEL GUANTO:** JUBA®, riferimento, taglia, marcatura CE con pictogrammi e resistenza ottenuta sulla marcatura esterna. **Marcatura CE:** Questo prodotto è stato sottoposto ad una valutazione secondo le norme armonizzate di cui sopra ed è stato ritenuto conforme alla normativa europea, per cui può essere commercializzato all'interno del mercato europeo. **DPI CAT II:** Il DPI di disegno intermedio che protegge contro rischi di livello intermedio, non mortali né molto gravi.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-----|------|------|----|
| 6.1 Resistenza all'Abrasion (Cicli) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | 0 |
| 6.2 Resistenza al Taglio (Indice) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| 6.4 Resistenza alla Traspirazione (Newtons) | 10 | 25 | 50 | 75 | 0 |
| 6.5 Resistenza alla Perforazione (Newtons) | 20 | 60 | 100 | 150 | 0 |

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|----|----|----|----|
| 6.3 TDM: Resistenza al Taglio (Newtons) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |